





INSTRUÇÃO DE TROCA DA FONTES TPS524 E TPS12-T NAS CATRACAS COM MECANISMO BRAÇO ARTICULADO

Aplicação:

Produtos das linhas: Catracas Top, Catracas Revolution Black, Catracas Box e Catracas Flex.

Instalação:





1. Montagem das fontes no pedestal:

<p>Posição das Fontes para Catracas Revolution Black.</p>	
<p>Posição das Fontes para Catracas Box.</p>	
<p>Posição das Fontes para Catracas Top e Flex.</p>	




2. Passos para alteração do cabo adaptador.

Antes de instalar o cabo na catraca é necessário realizar alguns ajustes no mesmo conforme mostrado na tabela abaixo.

<p>Corte o fio verde rente ao conector.</p>	
<p>Corte o fio verde do outro lado do conector rente ao mesmo.</p>	
<p>Corte a emenda do cabo amarelo, deixando apenas a ponta estanhada.</p>	
<p>Corte a emenda do cabo Preto, deixando apenas a ponta estanhada.</p>	

3. Esquema de Ligação da Fonte 12V:

Usando o Cabo Adaptador Fonte 12V Acionamentos Catraca (Cód. 2416), realize as conexões conforme mostra a figura abaixo.



OBS.: Os cabos mostrados no procedimento estão com o tamanho reduzido para melhor visualização.

4. Esquema de Ligação da fonte 5V:

Usando o Cabo Adaptador Fonte 5V Catraca (Cód. 2415), realize as conexões conforme mostra a figura abaixo.

